





















## Inventarisierung Landmaschinen

Krell-Nr.	Zuordnung	Menge	Beschreibung	Notizen	Foto
A	17	1	<b>Drei Büroarbeitsplätze</b> , bestehend aus je einem Schreibtisch, Bürodrehstuhl, Rollcontainer, PC mit Tastatur und Drucker. Drei Stahlblechschränke. Die Sachen sind von minderer Qualität und verschlissen.		
001	15	1	<b>Feldhäcksler</b> , JOHN DEERE 6750, Bj ca. 2000, Betriebsstunden 4.625, # ZOSGA10511327, hinten links platt, dreisstufiger Hydraulikmotor neu.		
002	15	1	<b>Muldenkipper ITAS</b> , Typ 70231, Bj 1993, # 9360066, Nutzlast 12 Tonnen, Ramen geschweißt		
003	15	1	<b>Drillmaschine, Köckerling unvollständig</b>		
004	15	1	<b>Großballenpresse</b> , WELGER D 6060 Typ 12, Ausführung 57, LELY, Bj 2003, # 1251.00.102, Ballengröße 0,7x1,2m, 6 Knoter, Betriebsstunden 206,2, 12.268 Ballen		
005	15	1	<b>Feldhäcksler</b> , CLAAS Jaguar 820 mit PU 220, Bj 1995, Betriebsstunden 4.527, # 487.000.70, Allrad, Klimaanlage, Hektarzähler, Maisgebiss 6-reihig, hinten links Platten		
006	15	1	<b>Häckseltransportwagen</b> , Bergmann, # 108.104, Höchstgeschwindigkeit 40km/h, Gesamtgewicht 20 Tonnen, lenkbare Hinterachse, rechten Reifen außen abgefahren		

Krell-Nr.	Zuordnung	Menge	Beschreibung	Notizen	Foto
007	15	1	<b>Getreidetrockner, TRINKEL, Ölbeheizung, 4.864 Betriebsstunden, defekt</b>		
008	15	1	<b>Tankstelle, Schrott</b>		
009	15	1	<b>Traktor, Totalschaden</b>		
010	15	1	<b>5 Schar Vollandpflug, Kuhn,</b>		
011	15	1	<b>Vakuumfass, FTS VTV 7, Bj 1991, # 21146, Gesamtgewicht 8 Tonnen, Höchstgeschwindigkeit 25km/h</b>		
012	15	1	<b>Einzelkornsähergerät, 4 reihig</b>		
013	15	1	<b>Einzelkornsähergerät, 6 reihig, Bj ca</b>		
014	15	1	<b>Einzelkornsähergerät, 4 reihig</b>		
015	15	1	<b>Traktorrahmen, Schrott, gehört zu Pos. 009</b>		

Krell-Nr.	Zuordnung	Menge	Beschreibung	Notizen	Foto
016	15	1	<b>Maisgebiss, CLAAS RU 450, # 999510.0</b>		
017	15	1	<b>Tankstelle, Schrott</b>		
018	15	1	<b>Mähdrescher, John Deere 1177, Bj 1990, # Z01177X055995, 4.602 Betriebsstunden, Schneidwerk 4,25m, JD 814, # 005131, Klimaanlage, Bordcomputer</b>		
019	15	1	<b>Mähdrescher, John Deere 1174, Bj 1990, # Z01174X056100, Schneidwerk 3,65m, Klimaanlage, Kabine</b>		
020	15	1	<b>Mähdrescher, John Deere 1174, Bj 1990, # Z01174X056101, Schneidwerk 3,65m, 2.954 Betriebsstunden, Klimaanlage, Kabine</b>		
021	15	1	<b>Mähdrescher, John Deere 1174, Bj 1989, # Z01174X052089, Schneidwerk 4,25m JD 812 # 77286, 4.744 Betriebsstunden, Kabine</b>		

Krell-Nr.	Zuordnung	Menge	Beschreibung	Notizen	Foto
022	15	1	<b>Mähdrescher</b> , John Deere 1175, Bj 1988, # ZO1175X050874, Schneidwerk, # 77286, 3.560 Betriebsstunden, Klimaanlage, Kabine		
023	15	1	<b>Mähdrescher</b> , John Deere 2256 D1, Bj 2001, # ZO2256HO72710, Klimaanlage, Kabine, Batterie defekt		
024	15	1	<b>MB-Truc</b> , Typ 900, Bj 1982, # 440164, 3.001 Betriebsstunden, ohne TÜV		
025	15	1	<b>Mähdrescher</b> , John Deere 1174, Bj 1991, # ZO1174X056784, 3.964 Betriebsstunden, Klimaanlage, Kabine		
026	15	1	<b>Mähdrescher</b> , John Deere 1174 H4, Bj 1992, # ZO1174H058664, 5.884 Betriebsstunden, Schneidwerk 3,65m JD 812 # 002996, Klimaanlage, Kabine		
027	15	1	<b>Maisgebiss</b> , Geringhoff, Bj 1995, # 28415475		
028	15	1	<b>Mähdrescher</b> , John Deere 1174, Bj 1989, # ZO1174X053766, 3.049 Betriebsstunden, Schneidwerk 3,65m, Klimaanlage, Kabine		

Krell-Nr.	Zuordnung	Menge	Beschreibung	Notizen	Foto
029	44	1	Posten <b>Kleinwerkzeug</b>		